

3M Science.
Applied to Life.™

Passion for Welding

Speedglas Uruguay

Caretas Speedglas modelo 9100 y 100

14/2/2017

 **Speedglas**™

Speedglas Uruguay

Febrero 2017

Speedglas 100



Speedglas 9100



Speedglas 100




17465



Protector exterior Speedglas 100

17466



ESPECIFICACIONES

Tiempo de cambio del ADF	0.1 milisegundos @ 73°F (23°C)
Función de encendido	El ADF se enciende al presionar el botón "On/Shade"
Función de apagado	El ADF se apaga automáticamente después de 60 minutos de la detección del último arco
Estado de luz del ADF	Sombra 3
Estado apagado del ADF	Sombra 3
ADF ultravioleta/infrarrojo	Protección en todo momento – sin cambio
Sombras oscuras:	10 u 11 para modelos de una sola sombra
Sombras oscuras:	8, 9, 10, 11 y 12 para los modelos de sombra variable

Speedglas 9100

Part	
Careta Speedglas 100 negra	17465
Protector exterior de filtro Speedglas 100 estándar, caja x 10	17466

Speedglas 9100



17462




Protector interno 9100X

18191



Filtro Speedglas 9100X

18000



Protector externo 9100X

17463

Careta Soldar Speedglas 9100 con filtro Speedglas 9100X

Parte	
Careta para soldar con ventanas laterales, banda de cabeza y panel frontal plateado – Speedglas 9100.	17462
Filtro Speedglas 9100X para Careta Soldador	18000
Protector interno filtro 9100X	18191
Protector exterior de filtro Speedglas 9100 estándar, caja x 10	17463

